

9/22  
5/22

# 柏崎刈羽原発また不備

## 東電 火災感知器を不適正設置

東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）で、複数  
の火災感知器が消防法  
で定められた適正な場  
所に設置されていなか  
ったことが20日、分か  
りました。火災の検知  
が遅れる可能性がある  
といます。

1・5以上離れた場  
所に設置するよう求め  
ています。  
原子力規制委員会と  
東電によると、2月の  
検査で7号機の蓄電池  
室にある煙感知器が設  
置条件を満たしていな  
いことが判明。4月に  
別の1カ所でも不備が  
明らかになったため、  
東電は6月以降、対象  
となる煙・熱感知器約  
2000台の再点検を  
実施しました。再点検  
の結果を近く公表する  
は、IDカードの不正  
利用や、外部侵入を把  
握できない状況が続く  
などテロ対策の不備が  
相次ぎ、規制委から事  
実上の運転禁止命令が  
出ています。テロ対策  
不備について、東電は  
23日までに原因究明や  
再発防止策などを盛り  
込んだ報告書を規制委  
に提出します。

消防法施行規則は、  
煙や熱の感知器につい  
て、空調の影響を避け  
るため吹き出し口から

利用や、外部侵入を把  
握できない状況が続く  
などテロ対策の不備が  
相次ぎ、規制委から事  
実上の運転禁止命令が  
出ています。テロ対策  
不備について、東電は  
23日までに原因究明や  
再発防止策などを盛り  
込んだ報告書を規制委  
に提出します。