

## 敦賀2号機新たに断層か

原子力規制委員会は

15日、再稼働に向けて

審査中の日本原子力  
発電敦賀原発2号機

(福井県敦賀市)で地

質サンプルを調査する

などし、2日間わた

る現地調査を終えまし

た。

14日の調査で敷地内

から新たに断層のよう

なものが見つかってお

り、石渡明委員らはこ

の目、位置などを改め

て確認。その後、同社

のボーリング調査で採

取された地質サンプル

を調査しました。

石渡委員は調査後、

記者団に「事前に示さ

れた」柱状図が実際の

地質サンプルと一致し

ていない部分が見られ

た」として、原電側に追

加資料を要求したこと

を明らかにしました。